

操作推拉力计时需要注意的

正确使用推拉力计的方法 不知道大家对推拉力计熟不熟悉，其实推拉力计的使用也是有讲究的，工作人员在操作推拉力计的过程中，有几点注意事项。下面小编就为大家介绍一下。

在操作推拉力计时需要注意：

第一，如果推拉力计被放置一段时间或者初次使用时，操作者应该将测力值调整到中段，在这个测力值下使用 5 到 6 次，推拉力计操作过程中听到咔哒声后就立即停止，这样相当于在对推拉力计进行润滑，等正式工作时，它的精确度就会变高。

第二，一定不要在拉出锁定钮之前转动手柄，否则控制测力的设备将会受到损伤。

第三，在设定推拉力计的大小时，需要操作人员缓慢的拉动手柄，在拉动的过程中，会感觉到振动以及非常小的声音，表明设置成功。在设备发出信号的那一刻，就不要再拉手柄了。

第四，注意在设定测力值时一定要超过规定的值，这样很容易毁坏测力扳手，最佳值应该是最大值的三分之一到三分之二的范围。

第五，为了确保测量的准确性，操作人员在使用推拉力计以后，需要将扭矩的值调到最小。

第六，操作推拉力计时一定要先旋紧螺母，然后在校正测力，千万不能反过来操作。

以上是操作推拉力计需要注意的六点，希望你有所帮助。假如都是随意的使用，没有太多的注意细节，这是很不对的。在细节上，要时刻的注意，不能有所马虎，这样才能正确的使用。